

канализация

62

4964

152-A-6

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД

Колодец № 43/22

Город Вильнюс


Улица Паушо

Лето №

1960 г.

Чертеж колодца
М. 1:


111.80



Отметки

Крыши	Дно вх.	вх. Трубы
111.80	110.12	110.15

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.	Подкл.	d=		d=	Старый
Скобы	Чугун 2		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Год строит.	19	Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. газа		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект				
		Инв. №	Гл. геодезист	Яценко		
			Рук. группы			
		Дата	Исполнитель	Саргис		
			Чертил			
			Проверил			

