

-74-



<u>F. KANALIZACIJA</u> (Komunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>PAUPIO</u> (Gatvė)	Nr. () <u>2</u> KORTELE <u>152-A-7</u> (Planšeto nomenklatūra)
---	--	---

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aštutudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		105,78	
Žemė				105,78	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.				Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus Apačia 1,67	104,11
	Nr. 2	KET	150	Viršus Apačia 1,73	104,05
	Nr. 3	KET	100	Viršus Apačia 1,55	104,23
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 91-2-5649...
					Sudarė <u>A. DISKA</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>KOMUNIKACIJOS</u> (parašas) (pavardė)
					19.91 m. 05 mėn. 07 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)