

№№ кол. <i>(5/12)</i>	Сеть водопровода	Улица <i>Subačiaus</i>	№№ заказа <i>545</i>	Год <i>1964</i>	г. Вильнюс										
Чертеж колодца М 1:50		ПРИВЯЗКА													
		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Отметки</th> </tr> <tr> <th>крышки</th> <th>дна</th> <th>трубы</th> </tr> <tr> <td>119.73</td> <td>117.36</td> <td>117.93</td> </tr> </table>			Отметки			крышки	дна	трубы	119.73	117.36	117.93		
		Отметки													
крышки	дна	трубы													
119.73	117.36	117.93													
ОПИСАНИЕ															
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.									
Крышки	Чугун	Магистр.	$d = 300$ чуг. жел.		$d = 300$ Р. Ф.	Новый $H =$									
Стены	Кирпич. бетон.														
Дно	Бетон <i>плиты</i>	Подкл.	$d = 300$ чуг. жел.		$d = 300$ Р. Ф.	Старый $H =$									
Скобы	Чугун. жел. 5	Разводящая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$									
Год строит.	19 —														
Налич. воды	—	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.									
Налич. газа	—														
		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ													
		Объект <i>роз. вод. мост. Subačiaus qvė</i>													
		Инв. №	Нач. произв. групп.	<i>Antaninaus</i>		<i>Antaninaus</i>									
			Рук. спец. бригад	<i>Mangirdas</i>											
			Исполнитель	<i>Vaiciūnas</i>		<i>Antaninaus</i>									
			Чертил												
		Дата	Проверил												
		<i>1964 11.25</i>													