

4966

шпр. пог. 150/100

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 145-101

Город Вильнюс

Улица Липово

Дело №



1960 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А

136.90



О т м е т к и


Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
136.90	134.96	134.83		

П Р И В Я З К А

ул. Липово

d=20

4 км



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы - 4

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	жп	200	жп				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2280

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Дата

Чертил

Проверил

Юргис

Шмидович

Роман