

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 25
175

Город Вильнюс

Номенклатура
планшета 5041

Дело №


19 61 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка 20	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.00	103.07	102.55	—	—

П Р И В Я З К А



171 82.12.26 4.0542

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19 —

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	асб	400	асб	—	—	—	—

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект V-1131 Прядильно-ткацкий комбинат, тудевас

Инв. №	Гл. геодезист	Я Ч Е Н Д С З	
	Рук. группы	Л Е О Н А В И Ч У С М.	
Дата	Исполнитель	М А Я Д А У С К А С	
	Чертил	—	
1961. IV. 20		Проверил	—

Испол.
Испол.