

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец №

26
177

Город

Вильнюс



Номенклатура
планшета

5041

Дело №

19 61 г.


Форма 54 гс

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Т р у б	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
106.93	103.29	103.27	105.30	105.17

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы нет

Наличие воды —

Наличие газа —

Год строительства 19 —

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
400	асб.	400	асб.	80	чир.	80	чир.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект V-III Придольно-транзитный коллектор "Луде"

Инв. №

Гл. геодезист

ЧЕНЕКСЗ

Рук. группы

ЛЕОНАВИЧУС М.

Исполнитель

МАЛДАУСКАС И

Чертил

—

Проверил