

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 31/25

Город Вильнюс

Номенклатура планшета 5044

Дело №


19 61 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.10	108.70	108.62	-	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.
Крышка <u>чугунная</u>
Стены <u> кирп. бет.</u>
Дно <u> кирп. бет.</u>
Скобы <u> нет</u>
Наличие воды —
Наличие газа —
Год строительства 19 —

Т Р У Б							
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
100	кирп.	150	кирп.	-	-	-	-
Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Объект V-1131 Традиционно - ткацкий комбинат "Лудас"							
Инв. №	Гл. геодезист		Я К Е Н А С З.		Инар. Инар.		
	Рук. группы		Л Е О Н А В И Ч У С				
	Исполнитель : ■		М А Л Д А У С К А С И				
	Чертил		-11-				
Дата	Проверил						
1961. IV. 20							

Инар.
Инар.