

210

4 152-A-9

ITI Nr. 91

Vandentiekis
(Komunikacija)
Klaipėda
(Miestas)


Kameras
(Įrenginio pavadinimas)
Kam. 10
(Gatvė)

Nr. (2) / 170 KORTELE
4959
(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Matmens duotį m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės med k (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	700		148.25	Ar yra vandens? $H_v = 146.65$
Žemė	C		00	148.25	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	181x500	287	145.38	TIKSLINTA: 2003.10.16
Vamzdžiai	Nr. 1	pl. 150	Viršus 2.21	146.04	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 012/3547...
	Nr. 2	150	Viršus 2.21	146.04	
	Nr. 3	100	Viršus 2.28	145.97	
	Nr. 4	100	Viršus 2.28	145.97	
	Nr. 5		Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Apačia		
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. ... mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)