

213^a

152-A-9 ITI Nr. 91

Vandentiekis

sul.

Nr. (15) 173^e KORTELĖ

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

Vilnius

Kasų

4959

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


SULINIO PLOVIAI (Matmenys duot: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	700		157.21	
Žemė		A		00	157.21	Ar yra vandens? ...?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1500	2.28	148.93	Pastabos: <i>slotos mas</i>
Vamzžiai	Nr. 1	plien	100	Viršus 1.98	149.23	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	~	100	Viršus 1.98	149.23	
	Nr. 3	cink	100	Viršus 1.98	149.23	Objekto Nr. <i>81.2/1667</i>
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		Sudarė <i>Štara</i> <i>Samonovs</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		Patikrino <i>Pauchys</i> (parašas) (pavardė)
				Viršus		
				Viršus		1983 m. mėn. 05 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		