

Vandentiekis
(Kommunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 13


Vilnius
(Miestas)

Darbo
(gatvė)

76/32-0319 (152-B-1)
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA



$$A \begin{matrix} x = 6061230.54 \\ y = 584745.45 \end{matrix} \quad B \begin{matrix} x = 6061230.13 \\ y = 584745.27 \end{matrix}$$

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	A)	111.58	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00	B)	111.56	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		—	—	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		—	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	50	Viršus	2.07	109.51	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.2	PE	32	Viršus	2.07	109.51	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2.07	109.51	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas: Darbo g.10

Sudarė  A. Venclovas
(parašas) (pavarde)

2015 m. 07 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)