

<u>Vandentekis</u> (Komunikacija)		<u>Kamera</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. <u>58</u> , <u>42^a</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Aukštaičių</u> (Gatvė)		<u>5044 152-B-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		Het	650		111,28
Žemė		Gn		0.00	111,28
Sienos		Bet			
Dugnas		Bet	2,2x0	2,42	108,86
Vamzdžiai	Nr. 1	Het	150	Viršus 1,96 Apačia	109,32
	Nr. 2	Het	150	Viršus 1,96 Apačia	109,32
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Lipynės ... <u>Kopir. 107</u> (Medžiaga, kiekis)					Ar yra vandens?
Ar yra dujų?					Ar yra dujų?
Pastabos					
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>2-4336</u>
Sudarė <u>P. P. P.</u> (parašas) (pavardė)					
Patikrino <u>P. P. P.</u> (parašas) (pavardė)					
19 <u>84</u> m. <u>XII</u> mėn. <u>25</u> d.					
(Inginio tyrinėjimo data)					