

3

81

ITI Nr. 91^a
152-B-6

Ekanalizacija (sistuntuvas)
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (3) 212 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)

Paplaujas
(Gatvė)

5046

(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		bet	650		110,52	Ar yra vandens?	
Žemė						Ar yra dujų?	
Sienos		bet				Pastabos	
Dugnas		bet	1,00	3,30	107,22		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	2,52		
	Nr. 2	bet	150	Viršus			
				Apačia	2,68		
	Nr. 3			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			
				Apačia			
Objekto Nr. 91-2-2-987.						Sudarė <u>E. Cernauskas</u> (parašas) (pavardė)	
Patikrino <u>G. Benkštytis</u> (parašas) (pavardė)							
197.8 m. ... 8.11. ... mėn. 11. d.						(Inžinerinio tyrinėjimo data)	