

162 152-B-9

5047

Форма № 5

№№ кол. ¹⁹ 14/2	Сеть водопровода	Улица <i>Subačiams</i>	№№ заказа 1181	Год 19	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки		ПРИВЯЗКА		
		крышки	дна	трубы		
		123.68	121.42	1) 121.77 2) 122.47		
ОПИСАНИЕ						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	<u>ket d=50</u>		$\frac{d=}{P. Ф.}$	Новый H=
Стены	<i>бетон. плита</i> Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	<u>PE d=15</u>		$\frac{d=}{P. Ф.}$	Старый H=
Скобы	Чугун. жел. 5					
Год строит.	19	Разводящая	$\frac{d=}{\text{чуг. жел.}}$		$\frac{d=}{P. Ф.}$	Московский H=
Налич. воды	<i>нече</i>	Подключ.	$\frac{d=}{\text{чуг. жел.}}$		$\frac{d=}{P. Ф.}$	Колонка водоразб.
Налич. газа	<i>нече</i>					
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Romanis q, 2-jo bloko g. vandentiekio įrengimas</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.	<i>Hi. Jasinskis</i>				
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель	<i>E. Juskevicius</i>				
	Чертил					
	Проверил	<i>Patikrinta: V. Stankevicius 2005.09.28</i>				