

Pagadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		122.23	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė		—	—	0.00		122.23	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos: LAS07
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia	1.42	120.81	
	Nr.2	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1.42	120.81	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

Objektas: Medininkų g. 7

Sudarė:  (parašas) A.Venclovas (pavardė)

2017 m. 05 mėn.
(Irenimo tyrimo data)