

Vandentiekis

šulinio

Nr. () 79 KORTELE

(Komunikacija)

(Irenginio pavadinimas)

VilniusMedininkų152-B-9

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto numeracija)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		122,00	(Medžiaga, kiekis)
Zemė			0,00	122,00	Ar yra vandens? <u>yra</u>
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	1000	1,51	120,49	Pastabos <u>Užlietas</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	32	Viršus 1,42 Apačia 120,58	...vandeniu.....
	Nr. 2	PE	15	Viršus 1,19 Apačia 120,81	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3	PE	15	Viršus 1,34 Apačia 120,66	filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus Apačia	Objekto Nr. <u>01-2-130.78</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė <u>S. V. Stankovicius</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia	(parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrinęs <u>M. J. Jasukevičius</u>
					20.05 m... 12... mėn. 21. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)