

veidmatis
(Komunikacija)

Komera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 41 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)

Koloso
(Gatvė)



5185 153 D-4
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	650		211.39	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2.70 x 2.70	2.19	209.20	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet. 100	Viršus 1.82 Apačia	209.57	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. P.1.2-4444
	Nr. 2	bet. 100	Viršus 1.82 Apačia	209.57	
	Nr. 3	bet. 100	Viršus 1.82 Apačia	209.57	
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7	33	Viršus Apačia		
					Sudarė <u>Paula Karina</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Paula Karina</u> (parašas) (pavardė)
					1978 m. 12 mėn. 27 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)