



F. Kanalizacija šulinio Nr. (2) 55 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Versmų 5185 153-4
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>net 1 lip</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		212,79	
Žemė			0,00	212,79	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	60	1,87	210,92	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker	150	Viršus Apačia 2,05	210,74
	Nr. 2	Ker	150	Viršus Apačia 2,20	210,59
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr <u>01-2-4.93.6.</u>
Sudarė <u>[Signature]</u>					(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>					(parašas) (pavardė)
19 <u>88</u> m. mėn. <u>07</u> d.					(Inginio tyrinėjimo data)