

Fekalinė kanalizacija
(komunikacija)

Šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 33a

KORTELĖ

Vilnius
(miestas)

Vandens g.
(gatvė)


153-D-8 (77/31-0011)
(planšto nomenklatura)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ketus	320			211,82	Ar yra vandens?		
Žemė				-0,57		211,25	Ar yra dujų?		
Sienos		pvc					Pastabos		
Dugnas		pvc	315	2,13		209,69			
Vamzdžiai	Nr. 1	pvc	110	Viršus			 LICENCIJOS NR.159TK-666		
				Apacia	2,13	209,69			
	Nr. 2	pvc	110	Viršus					
				Apacia	2,13	209,69			
	Nr. 3	pvc	110	Viršus					
				Apacia	2,13	209,69			
	Nr. 3a			Viršus					
				Apacia					
	Nr. 5			Apacia					
	Nr. 6			Apacia					
Nr. 7			Apacia						
Nr. 8			Apacia						
Nr. 9			Apacia						
Nr. 5a			Apacia						
							Objektas:		
							Sudarė	J. Kašėta	
								(v. pavardė)	(parašas)
							Patikrino		
								(v. pavardė)	(parašas)
							2014 09 16		
							(įrenginio tyrinėjimo data)		