

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irengimo pavadinimas)

31 Kortelė

Vilniaus m.
(Miestas)


Stasio Šilingo g.
(gatvė)

77/32-0379(154-B-16)
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJŪVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Matavimai atlikti LAS07 aukščių sistemoje

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras (mm)	Atstumas nuo dangčio (m)		Altitudė	Lipynės:	
Dangtis		Ket	400			199.34	(medžiaga, kiekis)	
Žemė							Ar yra vandens?	
Sienos		PVC					Ar yra dujų?	
Dugnas		PVC	315	2.66		196.68		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.82	196.52		
	Nr. 2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.82	196.52		
	Nr. 3	PVC	160	Viršus			Objektas: Vilniaus m. sav., Naujosios Vilnios sen., Stasio Šilingo g. 63	
				Apačia	2.16	197.18		
	Nr. 3a			Viršus			Sudarė	M. Jurkutė (pavardė)
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus			2018-08-07 (Irengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				