

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 38

Vilnius
(Miestas)

Stasio Šilingo
(gatvė)


77/32-0379 (154-B-16)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6060472.72
y= 589558.98

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	---		198.93	(Medžiaga, kiekis)	-
Žemė		---	---	0.00		198.93	Ar yra vandens? ----	nėra
Sienos		---	---	---		---	Ar yra dujų? ----	nėra
Dugnas		---	---	---		---	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	1.80	197.13	LAS07	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110	Viršus	1.80	197.13	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.3	PE	63	Viršus	1.80	197.13	Objektas: Stasio Šilingo g. 63	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			A.Venclovas (parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus			2018 m. 07 mėn.	
				Apačia				
	Nr.7			Viršus			(Įrenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				