

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinėlis
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 78

Vilnius
(Miestas)

Stasio Šilingo
(gatvė)


77/32-0379 (154-B-16)
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

x= 6060454.09
y= 589545.01

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	198.83	(Medžiaga, kiekis) —
Žemė	—	—	0.00	198.83	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	LAS07
				Apačia 1.21	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia 1.21	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: Stasio Šilingo g. 63
				Apačia 1.21	
	Nr.4			Viršus	Sudaryta: A.Venclovas
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2018 m. 07 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	