


7


<u>Buitinės nuotekos</u> (Komunikacija)		<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>Kortelė Nr.119</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pavilnio Sodų 19-oji</u> (gatvė)		<u>154-C-10 (77/31-0032)</u> (Planšetų nomenklatura)	

ŠULINIO PUVIAI (m.)


Vertikalusis



Horizontalusis



PRIRIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	300	—	208.52	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė	—	—	—	208.52	Ar yra vandens? nėra	
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? nėra	
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	207.47	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia		
	Nr.2	PVC	160	Viršus	207.47	
				Apačia		
	Nr.3			Viršus		
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		

Objektas:

Sudarė		M.Dūba
	(parašas)	(pavardė)

2016 m.08 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)