




Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės..... nera (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos aukščių sistema LAS07
Dangtis		KET.	300			208.92	
Žemė							
Sienos		PVC					
Dugnas		PVC	400	0.76		208.16	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			geodezininkas J.Masys 1GKV-513 Aukščių sistema LAS07 Objektas: Grūdų Sodų 1-oji g. Vilnius Sudarė J.Masys (v. pavardė) (parašas) Patikrino J.Masys (v. pavardė) (parašas) 2017 03 (įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia	0.97	207.95	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	0.98	207.94	
	Nr. 3	PVC	110	Viršus			
				Apačia	0.94	207.98	
				Viršus			
				Apačia			