

<u>Buitinės nuotekos</u> (Komunikacija)	<u>šulinys</u> (Irenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 200 33A
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Pavilnio sodų 17-oji</u> (gatvė)	154-C-13 (77/31-0052) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

Vertikalusis

Horizontalusis

PRIRIŠIMO SCHEMA

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	206.90	(Medžiaga, kiekis)
Zemė		—		206.90	Ar yra vandens? --- nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110		Aukščių sistema: LAS07
			Viršus		
			Apačia	1.26	205.64
	Nr.2	PVC	160		
			Viršus		
			Apačia	1.26	205.64
	Nr.3				
			Viršus		
			Apačia		
	Nr.4				
			Viršus		
			Apačia		
	Nr.5				
			Viršus		
			Apačia		
	Nr.6				
			Viršus		
			Apačia		
	Nr.7				
			Viršus		
			Apačia		

Objektas:	Sudarė	M. Dilba (parašas) (pavardė)
2016 m. 05 mėn. 25 (Irengimo tyrinėjimo data)		