

Buitinės nuotekos
(Komunikacija)

šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.93a

Vilnius
(Miestas)


Pavilnio Sodų 19-oji
(gatvė)

154-C-10 (77/31-0032)
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis	KET	300	—	206.78	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—		206.78	Ar yra vandens? nėra
Sienos	PVC	—	—		Ar yra dujų? nėra
Dugnas	PVC	315			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2016 m.08 mėn.
				Apačia	
					(Irengimo tyrinėjimo data)