




<u>Fekalinė kanalizacija</u> (Komunikacija)		<u>šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		<u>Kortelė Nr.95a</u>	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Pavilnio Sodų 19-oji</u> (gatvė)		<u>154-C-13 (77/31-0052)</u> (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PĖJUVAI (m.)				PRIRIŠIMO SCHEMA	
Vertikalusis					
Horizontalusis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynes
Dangtis	KET	700	—	207.34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	—	207.34	Ar yra vandens? --- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	700	1.00	206.34	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	Aukščių sistema: LAS07
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas:
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2016 m. 08 mėn.
				Apačia	



M. Dilba
 (pavardė)

(Įrengimo tyrinėjimo data)