


Vandentiekio šulinys Nr. () <u>92</u> KORTELE		<u>586154-C-1</u>
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
<u>1971</u>	<u>Vilnius</u>	<u>Versmūnys</u>
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)


ŠULINIO PIŪVIAI :

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis :



Horizontalinis :



Piešimo brėžinys:



Pastabas VANDENS KOLO-
NELE NEPAJUNKTA.

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	<u>Ketaus</u>	<u>500</u>		<u>210,36</u>
Žemė	<u>Beton.</u>			<u>210,38</u>
Sienos	<u>Betono</u>			
Dugnas	<u>Betono</u>	<u>2500x400</u>	<u>2,60</u>	<u>207,76</u>

Lipynės Pliusas... 6

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ne

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINEJIMŲ
INSTITUTAS

Objekto (Nr.)

Sudarė A. Veiveris
(parašas) (pavardė)Patikrino [Signature]
(parašas) (pavardė)1972 m. 1 .. mėn. 10 d.
(Kortelės sudarymo data)

Vamzažiai

Nr. 1	<u>Špižius</u>	<u>50</u>	Viršus	<u>2,25</u>	<u>208,44</u>
Nr. 2			Apačia		
Nr. 3			Viršus		
Nr. 4			Apačia		
Nr. 5			Viršus		
Nr. 6			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		