

Nr.(_____) 137 KORTELE

Vilnius
(Miestas)

Paeglinēs Sodų 9-oji g.
(Gatvė)


77/32-0393, 154-C-2
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Vertikalinis

0,00



3,77

Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės <u>13, met.</u> (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		Ketus	650			209.10	Ar yra vandens <u>—</u>	
Žemė		Gruntas		0.00		209.10	Ar yra dujų <u>—</u>	
Sienos		Betonas					Pastabos <u>X = 6060117.15; Y = 588073.35</u>	
Dugnas		Betonas	1500	3.77		205.33		
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB "Kerista" Objekto nr. 2015-13 Sudarė Patikrino T. Vaičiulis Pavardė T. Vaičiulis Pavardė 2015-08-21 (irenginio tyrinėjimo data)	
				Apačia	3.74	205.36		
	Nr. 2	PE	200	Viršus				
				Apačia	3.75	205.35		
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				