

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>SULINYS</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>1</u>) <u>221</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Versmių</u> (Gatvė)		<u>154-C-2</u> (Planšeto nomenklatura)	

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Aukštumas	Lipynės	
Dangtis	KET	650		208.05	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė			0.00		Ar yra vandens?	
Sienos	BET				Ar yra dujų?	
Dugnas	BET	150	2.62	205.43	Paatobos <u>Pataisyta:</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	100	Viršus 2.16	205.89	<u>Darius Kunigonis</u>
	Nr. 2	KET	65	Viršus 2.20	205.85	<u>2014.11.10</u>
	Nr. 3	PE	50	Viršus 2.27	205.78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 4	PE	110	Viršus 2.27	205.78	
	Nr. 5			Viršus		Objekto Nr. <u>01-2-8156</u>
	Nr. 6			Viršus		Sudarė <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>
	Nr. 7			Viršus		Patikrino <u>[Signature]</u> <u>[Signature]</u>
					2004. m. ... d. ... mėn. ... d.	
					(Irenginio tyrinėjimo data)	