

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 111a*

Vilnius
(Miestas)

Paeglinės Sodų 10-oji
(gatvė)

77/32-0393 (154-C-3)
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA



x= 6060111.66
y= 588237.69




Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		209.69	(Medžiaga, kiekis)	—
Žemė		—	—	0.00		209.69	Ar yra vandens? —	nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? —	nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamžaižiai	Nr.1	PE	63	Viršus	1.82	207.87	LAS07 2) - d50 - akle	
				Apačia				
	Nr.2	PE	50	Viršus	1.82	207.87	UAB "Vilniaus topografija"	
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	1.82	207.87	Objektas: Paeglinės Sodų 10-oji g.5	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A. Venclovas (parašas) (pavarde)	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			2016 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				
				Apačia				