

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm. | Atstumas nuo dangčio m. | Altitudės m. |
|-------------|----------|---------------|-------------------------|--------------|
| Dangtis     | PVC      | 650           |                         | 212.69       |
| Žemė        |          |               | 0.00                    | 212.69       |
| Sienos      | bet      |               |                         |              |
| Dugnas      | bet      | 1500          | 2.70                    | 209.99       |
| VAMZDŽIAI   | Nr.1     | PVC           | Viršus<br>Apačia 1.06   | 211.63       |
|             | Nr.2     | PVC           | Viršus<br>Apačia 1.09   | 211.60       |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |
|             |          |               |                         |              |

Lipynės nėra  
(medžiaga,kiekis)

Ar yra vandens? —

Ar yra dujų —

---

UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"

---

Objektas

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

---

**2016.07.**  
(kortelės sudarymo data)

---

(kortelę sądarė)