



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. 106 KORTELĖ			154-C-4
(įrenginio pavadinimas)		(plane)	(planšeto nomenklatūra)
2016		Vilnius	Paeglinės Sodų 9-oji
(Šul.pastatymo metai)		(miestas)	(gatvė)

ŠULINIO PJŪVIAI:

Vertikalinis




Horizontalinis



Prižiūrimo brėžinys

x=6060137.13
y=588408.41



Pavard.		Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės	nėra	
Dangtis		PVC	315		212.86	(medžiaga, kiekis)		
Žemė				0.00	212.86	Ar yra vandens? —		
Sienos		PVC				Ar yra dujų —		
Dugnas		PVC	315	1.33	211.53			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus		UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apačia 1.38	211.48			
	Nr.2	PVC	160	Viršus		Objektas		
				Apačia 1.38	211.48			
						2016.07		
						(kortelės sudarymo data)		
						 (kortelę sudarė)		