




ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės
langtis		Ketus	400.00			209.20
Žemė		Gruntas		0.00		209.20
Sienos		Plastm.				
Dugnas		Plastm.	400.00	1.59		207.61
Vamzdžiai	Nr. 1	Pvc	160.00	Viršus	1.62	207.58
				Apačia	1.78	207.42
	Nr. 2	Pvc	160.00	Viršus	1.62	207.58
				Apačia	1.78	207.42
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 8			Viršus		
				Apačia		

Lipynės _____
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens _____

Ar yra dujų _____

Pastabos X = 6059859.96; Y = 587816.54

UAB "Augvida"

Objekto nr.

Sudarė

Parašas

E.Sidasas

Pavardė

Patikrino

Parašas

Pavardė

2014 m. gegužės 12 d.

(įrenginio tyrinėjimo data)