

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 98

KORTELE

Vilnius
(miestas)

Grūdų
(gatvė)

154 - C - 6
(planšeto nomenklatura)



Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis		ketus	400			208.00	Ar yra vandens?
Žemė							Ar yra dujų?
Sienos		PVC					Pastabos: Papildyta; Darius Klynigbūis 2014.12.04
Dugnas		PVC	315	1.86		206.14	X=6059947.00 Y=588118.17
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus			J.Šalkausko personalinė įmonė tel.8 286 80075
				Apačia	1.91	206.09	
	2	PVC	160	Viršus			Objektas:
				Apačia	1.92	206.08	
				Viršus			Sudarė D.Šalkauskas (parašas)
				Apačia			
				Viršus			Patikrino J.Šalkauskas (parašas)
				Apačia			
						2013	(įrenginio tyrinėjimo data)