

FANALIZACIJA

(Komunikacija)

Šulinio

(Ircuginio pavadinimas)

Nr. (KFA3) 131 KORTELE

VILNIUS

(Miestas)

VERSMIL

(Gatvė)

154-C-8





(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matavys duoti m)

PRITISIMO BRŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



VERSMIL G.

X 6059879,70

Y 588560,86

Pavadinimas	Modžiaga	Diometras	Atstumas nuo dangčio	Altituda	Lipynas
Dangtis	kct.	300		208,24	(Modžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	PVC				Ar yra dujų?
Dūgnas	PVC	315	1,90	206,34	Pastabas
Vandziai	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,20	206,04
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,20	206,04
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačia 1,70	206,54
	Nr. 4	PVC	110	Viršus Apačia 1,06	207,18
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
P.Klimansko II					Objekto Nr 20-2350
Sudarė					P. Klimansko (parašas) (pavardė)
Patikrino					P. Klimansko (parašas) (pavardė)
2016 m. 10. mėn. 29 d.					(Ircuginio tyrinėjimo data)