

-14-

ANALIZACIJA

Šulinio

Nr. (KF-9) 171 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VILNIUS

VERSMILI

154-C8

(Miestas)

(Gatvė)





(Planoto namo klatūra)

ŠULINIO PROVAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



VERSMILI G.

Y 6059821,58
X 588553,38

Pavadinimas		Modžias	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudas	Lipynas	
Dangtis		ket.	300		207,83	(Modžias, kiokio)	
Žemė						Ar yra vandens?	
Sienos		PVC				Ar yra dujų?	
Dūgnas		PVC	315	0,98	206,85	Pantabos	
Vamzdis	Nr. 1	PVC	110	Viršus Apačio	1,14 206,69	P. Klimansko IĮ	
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačio	1,14 206,69		
	Nr. 3	PVC	110	Viršus Apačio	1,14 206,69		
	Nr. 4			Viršus Apačio			
	Nr. 5			Viršus Apačio			
	Nr. 6			Viršus Apačio			
	Nr. 7			Viršus Apačio			
						Objekto Nr 20-2350	
						Sudarė	P. Klimansko KLIMANSKAS (parašas) (pavardė)
						Patikrino	P. Klimansko KLIMANSKAS (parašas) (pavardė)
						20.16 m. 10. 29. d.	
						(Inginio tyrimo data)	