

<u>Vandentiekro</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>71</u> KORTELE	
<u>Pavilnys</u> (Miestas)		<u>Garsioji</u> (Gatvė)		<u>154-C-9 (6223)</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket			207,02	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		žv		0,00	207,02	Ar yra vandens?
Sienos		plytu				Ar yra dujų?
Dugnas		bet		2,27	204,75	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	100	Viršus 1,94 Apačia	205,08	
	Nr. 2	ket	100	Viršus 1,94 Apačia	205,08	
	Nr. 3	ket	70	Viršus 1,94 Apačia	205,08	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 011-31124

Sudarė Stasys Janušis (parašas) (pavardė)

Patikrino Stasys Janušis (parašas) (pavardė)

199.3 m. 10. mėn. 27. d.

(Įrenginio tyrinėjimo data)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....