


Vandentiekio Nr.135		KORTELĖ	154 - D - 1	77/32 - 0396 (LKS-94 sistemoje)
(irenginio pavadinimas)	(plane)	(planšeto nomenklatūra)		
(Šul.pastatymo metai)	Vilniaus m. sav.,	S.Šilingo g.		
	(miestas)	(gatvė)		


ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Horizontalinis



Prišimo brėžinys



Pavard.	Medž.	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės		
Dangtis	ket.	150		211.17	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0,00	211.17	Ar yra vandens? —		
Sienos					Ar yra dujų —		
Dugnas				209.17			
VAMZDŽIAI	Nr.1	PVC	110	Viršus	Centro koordinatė LKS-94 sistemoje X=6060145.22 Y=588810.36		
				Apačia 2.00			
	Nr.2	PVC	32	Viršus	Objektas		
				Apačia 2.00			
	Nr.3			Viršus	Sudarė	N.Gudaitis	
				Apačia		(pavardė)	(parašas)
	Nr.4			Viršus	Patikrino		
				Apačia		(pavardė)	(parašas)
	Nr.5			Viršus	2016.08.21 (kortelės sudarymo data)		
				Apačia			