




Vandentiekio Nr.158		KORTELĖ	154-D-1	77/32 - 0396 (LKS-94 sistemoje)
(įrenginio pavadinimas)	(plane)	Aukščių sistema: LAS-07		
2016.06	Vilnius, Vilniaus m. sav.	S.Šilingo		
(Sul.pastatymo metal)	(miestas)	(gatvė)		

ŠULINIO PJŪVIAI:
Vertikalinis



Horizontalinis



Pavad.	Medž	Diametras mm.	Atstumas nuo dangčio m.	Altitudės m.	Lipynės		
Dangtis	ket.	150		213.72	(medžiaga, kiekis)		
Žemė			0.00	213.72	Ar yra vandens? —		
Sienos					Ar yra dujų —		
Dugnas			2.14	211.58	Centro koordinatė LKS-94 sistemoje X=6060084.71 Y=588681.35		
VAMZDŽIAI	Nr.1	PE	110	Viršus	Objektas		
				Apačia 2.14			
	Nr.2	PE	110	Viršus	Sudarė N.Gudaitis		
				Apačia 2.14			
	Nr.3	PE	32	Viršus	Patikrino	(pavardė)	(parašas)
				Apačia 2.14			
	Nr.4			Viršus	2016.06	(pavardė)	(parašas)
				Apačia			
	Nr.5			Viršus	(kortelės sudarymo data)		
				Apačia			