

Buitinių nuotekų
(komunikacija)

Šulinys

(Irenginio pavadinimas)

Nr. 72 KORTELE

Vilniaus m. sav.
(Rajonas – miestas (kaimas))


Levidonių g.
 (gatve)

154 – D – 1 (77/32 – 0395)Š
(planšeto nomenklatura) ↗



Šulinio pjuviai


Pririšimo brežinys

Vertikalinis



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės nėra (medžiaga, kiekis)					
Dangtis		ket.	315			214,46	Ar yra vandens? nėra					
Žeme							Ar yra dujų? nėra.....					
Sienos		PVC					Pastabos ... $X=6060197.42$ $Y=588774.83$					
Dugnas		PVC	315	1,60		212,86	Koordinačių sistema: LKS94 Aukščių sistema: LAS07					
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus			UAB" GEO PLANUM" 					
				Apačia	1,60	212,86						
	Nr. 2	PVC	200	Viršus								
				Apačia	1,60	212,86						
	Nr. 3	PVC	160	Viršus								
				Apačia	1,60	212,86						
	Nr. 4	PVC	160	Viršus						Objektas:		
				Apačia	1,60	212,86						
				Viršus						Sudarė	D. Ševiakovas	
				Apačia							(v. pavardė)	(parašas)
				Viršus							Nr. 1GKV-1317	
				Apačia								
			Viršus			2018 06 20 (įrenginio tyrinėjimo data)						
			Apačia									