


KF
(Komunikacija)
Vilniaus m.
(Miestas)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Versmių g.
(Gatvė)


KORTELE Nr. 122
77/31 - 0016
154-D-5
(Planšetės moneklatura)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	0	
Dangtis		Ket.	315			204.66	(Medžiaga, kiekis)		
Žemė						204.66			
Sienos		PVC					Ar yra vandens?	nėra	
Dugnas		PVC	400	3.79		200.87	Ar yra dujų	nėra	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus			Pastabos	LAS07	
				Apacia	3.79	200.87			
	Nr.2	PVC	315	Viršus					
				Apacia	3.79	200.87			
	Nr.3	PVC	110	Viršus					
				Apacia	3.79	200.87			
	Nr.4	PVC	160	Viršus			UAB "Geo group"		
				Apacia	1.23	203.43			
	Nr.5			Viršus			Sudarė		D. Karalius
				Apacia					(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrino		V. Bilinskas
				Apacia					(parašas)
	Nr.7			Viršus			2017-06-19 (Įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apacia					