

VandentiekiokameraNr. (325) 142 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

VilniusGariūnai166 - B - 11

(Miestas)


(Gatvė)

(Planuoto nomenklatura)


SULINIO PIOVLAI (Matavimų duomenys)

PRIŖIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



$$\begin{array}{r} \times 19381,46 \\ \hline 19731,34 \end{array}$$

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės .. 6
Dangtis		ket.	650		134,87	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2,00 x 2,50	2,26	132,61	Pastabos ... be dangčio
Vertikalis	Nr. 1	ket.	200	Viršus 1,80	133,07	
	Nr. 2	ket.	200	Viršus 1,80	133,07	
	Nr. 3	PE	200	Viršus 1,80	133,07	
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
						J. ŠALKAUSKO PI
						Objekto Nr.
						Sudarė <u>Alkis Salas</u>
						(parašas) (pavardė)
						Patikrino <u>Alkis Salas</u>
						(parašas) (pavardė)
						2000 m. Vasarį 5 mėn. ... d.
						(Inginio tyrinėjimo data)