

KF

(komunikacija)

Valymo įreng.

šulinys
(irenginio pavadinimas)

Nr. 137


KORTELE

Vilnius
(miestas)LENTVARIO
(gatvė)166-C-11
(planšeto nomenklatūra)


Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudės	Lipynės (medžiaga, kiekis)
Dangtis	PVC	1000		122.61	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	g./b.				Pastabos
Dugnas	bet.	2000	5.00	117.61	
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus Apačia	2,87 119,79
	2	PVC	200	Viršus Apačia	2,87 119,79
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
					Objektas:
					Sudarė B. Karvelis (v. pavadė) (parašas)
					Patikrino J. Šalkauskas (v. pavadė) (parašas)
					2006 05 (irenginio tyrinėjimo data)

J. Šalkausko
personalinė įmonė
8 286 80076