

KF

Valymo įrengimai

Nr. () 63 KORTELE

(Kommunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Lentvario 33

166 - C - 12

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto numeravimas)

SULINIO PLOVIAI (Matavimo duomenys)

PRIEŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} 2 \\ \oplus \times 18409,61 \\ 1 \quad y \quad 188'25,53 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <i>nera</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		123,14	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dugnas	bet.	2000	6.83	116,31	Pastabos <i>regalima</i>
Vamzdžiai	Nr. 1	plast.	110	Viršus 4,40	118,74
	Nr. 2	plast.	110	Viršus 4,44	118,70
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					J. ŠALKAUSKO P1
					Objekto Nr. 28-PP1...
					Sudarė <i>J. Šalkauskas</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1998 m. ... (Irenginio tyrinėjimo data)