

KF

(Komunikacija)

Vilnius

(Miestas)

Riebalų gaudytojas

(Inginio pavadinimas)

Lentvario 33

(Gatvė)

Nr. (3) 5 KORTELE

166 - C - 16



(Planšeto numeracija)

SULINIO PLOVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		122,87	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2,38	120,49	Pastabos
Vandžiai	Nr. 1	plast.	100	Viršus		
				Apačia	1,50	121,37
	Nr. 2	plast.	100	Viršus		
				Apačia	1,65	121,22
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

J. ŠALKAUSKO
P.

Objekto Nr. 92-081...

Sudarė [signature] [signature]
(parašas) (pavardė)Patikrino [signature]
(parašas) (pavardė)

1992 m. 11 mėn. 11 d.

(Inginio tyrinėjimo data)