




<u>Funkcionalizacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Sulinys</u> (Inginio pavadinimas) <u>Lentvario</u> (Gatvė)		Nr. (3) 161 KORTELE <u>166-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis Horizontalinis		 				
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>not 36p</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650		144,52	Ar yra vandens?
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastabos
Dugnas		Bet	110	2,03	142,49	
Vamzčiai	Nr. 1	d/c	200	Viršus Apačia 2,15	142,39	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-6190</u> Sudarė <u>P. B. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. B. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	d/c	200	Viršus Apačia 2,16	142,36	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		