





- 4 -

ITI Nr. 91

<u>Vandentiekis</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Centurio</u> (Gatvė)		Nr. <u>(4) 111</u> KORTELE <u>166-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)		
SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis 						
Horizontalinis 						
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kapėčių</u> ... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	<u>Ket</u>	<u>650</u>		<u>145,21</u>	Ar yra vandens?	
Žemė	<u>Gr</u>				Ar yra dujų?	
Sienos	<u>Bet</u>				Paatūros	
Dugnas	<u>Bet</u>	<u>2,50 x 2,10</u>	<u>2,17</u>	<u>143,04</u>		
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>150</u>	<u>Viršus 1,27</u>	<u>143,94</u>	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-6190</u> Sudarė <u>Plumė</u> <u>Minkevičius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Plumė</u> <u>Gerškytis</u> (parašas) (pavardė) 1992 m. ... <u>09</u> ... mėn. <u>28</u> d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	<u>pl</u>	<u>100</u>	<u>Viršus 1,27</u>	<u>143,94</u>	
	Nr. 3			<u>Viršus</u>		
	Nr. 4			<u>Viršus</u>		
	Nr. 5			<u>Viršus</u>		
	Nr. 6			<u>Viršus</u>		
	Nr. 7			<u>Viršus</u>		