

- 12 -

ITI Nr. 91



F. Kanalizacija Sulinys Nr. (33) 172 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Lenkvario 166-D-16
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		146,15	Ar yra vandens?
Žemė	Gr				Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	1.0	1,57	144,88	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kor	150	Viršus 146,15 Apačia 144,78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>166-D-16</u> Sudarė <u>P. K.</u> <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>G. K.</u> <u>G. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. <u>09</u> mėn. <u>26</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Kor	150	Viršus Apačia	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	