

- 14 -


ITI Nr. 91

<u>F. Kanalizacija</u> (Komunikacija) <u>V. kinas</u> (Miestas)	<u>Šulinys</u> (Inžiniero pavadinimas) <u>Lentvanio</u> (Gatvė)	Nr. (38) <u>175</u> KORTELE <u>166-D-16</u> (Planšeto nomenklatura)
--	--	--



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Klt	650		145,22	Ar yra vandens?
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastabos
Dugnas		Bet	1,0	1,16	144,06	
Vamzdžiai	Nr. 1	Kor	150	Viršus Apačia 1,25	143,97	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-R-6190</u>
	Nr. 2	Kor	150	Viršus Apačia 1,26	143,96	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė <u>P. K.</u> <u>Klimas</u> (parašas)(pavardė) Patikrino <u>P. K.</u> <u>Grigoras</u> (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		19 <u>92</u> m..... <u>09</u>mėn. <u>28</u>d.
				Viršus Apačia		(Inžiniero tyrinėjimo data)
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		