

Fekalinė kanalizacija  
(Komunikacija)

Vilnius

valymo įrenginys  
(Įrenginio pavadinimas)

Gariūnų g.


Kortelė Nr.( ) 164

167 - A - 12  
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIŖIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



A X= 6058594.54  
Y= 574498.45  
B X= 6058593.37  
Y= 574498.56

| Pavadinimas |      | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio |      | Altitude | Lipynes ..... 3 met.                                                                                                           |
|-------------|------|----------|-----------|----------------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangtis     |      | KET      | 650       | —                    |      | 136.32   | (Medžiaga, kiekis)                                                                                                             |
| Žemė        |      |          | —         | —                    |      | 136.32   | Ar yra vandens? ---- nėra                                                                                                      |
| Sienos      |      |          | —         | —                    |      |          | Ar yra dujų? ---- nėra                                                                                                         |
| Dugnas      |      |          | 2000      | 3.68                 |      | 132.64   | Pastabos: A 136.32<br>B 136.31                                                                                                 |
| Vamzdžiai   | Nr.1 | PVC      | 160       | Viršus               |      |          |                                                                                                                                |
|             |      |          |           | Apačia               | 2.01 | 134.31   |                                                                                                                                |
|             | Nr.2 | PVC      | 160       | Viršus               |      |          |                                                                                                                                |
|             |      |          |           | Apačia               | 2.08 | 134.24   | UAB "Inžineriniai tyrinėjimai"<br>filialas "Topografija"                                                                       |
|             | Nr.3 |          |           | Viršus               |      |          |                                                                                                                                |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          |                                                                                                                                |
|             | Nr.4 |          |           | Viršus               |      |          |                                                                                                                                |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          | Objektas: 01-213391                                                                                                            |
|             |      |          |           | Viršus               |      |          | Sudarė  P.Tverkus<br>(parašas) (pavarde)    |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          | Patikrino  V.Augūnas<br>(parašas) (pavarde) |
|             |      |          |           | Viršus               |      |          |                                                                                                                                |
|             |      |          |           | Apačia               |      |          | 2012 m. 05 mėn.<br>(Įrengimo tyrinėjimo data)                                                                                  |